

Genossenschaft für Berieselung

des Rebgebietes Riebe

3932 Visperterminen



Info Überdruckventile (ÜDV 1 & ÜDV 2) bei Druckbrechern (DB 1 & DB 2)

Im April 20 haben wir in den oberen Rieben Überdruckventile nach den DB1 und DB 2 eingebaut. Sobald die Druckbrecher zu viel Druck ablassen, reagiert das Überdruckventil und lässt den Druck bei einem bestimmten Überdruck nach den DB`s ab. Das Wasser gelangt dann in den Überdruckschacht und das Wasser wird über das grüne Rohr auf die Strasse geleitet. Diese Massnahme verhindert einen zu hohen Druck auf das Leitungssystem und verhindert gröbere Schäden.

Wenn jemand einen Wasseraustritt bei der «Tola» ÜDV 2 oder bei der «Gemeinde-Parzelle 4374» ÜDV 1 beobachtet, bitte den Vorstand informieren.

Natel: -Stoffel Riccardo 078 763 44 68

-Zimmermann Dominic 076 434 99 57

-Stoffel Mario 079 468 01 05

Danke für die Mithilfe

Vorstand Berieselung Riebe