

Unwetterschäden 2018 Wanderwege Flurstrassen					
Ort	STATUS		Info		
	offen	gesperrt			
Obers Ried - Unneri Bodma – alte Wasserfuhre – Gugla	x				
Planetenweg	x				
Oberhalb A-Stalu – Beschi Bodma – Obri Bodma	x				
Hote – Aare	x				
Chrachelboden bis Spiss	x				
Brandji-Site		x	Räumung Bäume und Äste		
Unteres Senntum-Brandji			Räumung Bäume und Äste		
Giw			Bank defekt, Signalisationen		
Alter Schlittelweg		x	Räumung Bäume und Äste		
Giw-Salabodji			Räumung Bäume und Äste		
Salabodji-Bodmen			Räumung Bäume und Äste		
Forststrasse Mutji- Gesternhöhe		x	Räumung Bäume und Äste		
Trasse Mutji-Gersternhöhe		x	Räumung Bäume und Äste		
Trasse Vorderwaldsch- Sädilbrigga		x	Räumung Bäume und Äste		
Forststrasse Site-Vorderschwaldsch			Räumung Bäume und Äste		
Forststrasse Bodmen-Rand			Räumung Bäume und Äste		
Rand Wyssflüo		x	Räumung Bäume und Äste		
Äntschi-Wyssflüo		x	Räumung Bäume und Äste		
Hüoter Hüsi-Äntschi		x	Räumung Bäume und Äste		
Oberbrunnen Site			Räumung Bäume und Äste		
Unnerbrunnu-Trasse		x	Räumung Bäume und Äste		
Unnerbrunnu-Riedji			Räumung Baum und Äste		
Breiterbach/Brunneri			Räumung Bäume und Äste		
Zufahrtsstrasse Lochwalda Reservoir			Räumung Bäume und Äste		
Dorf-Giw			Räumung Bäume und Äste		
Giw-Josefchapoli			Räumung Bäume und Äste		
Mettilmatten-Teilholzji		x	Räumung Bäume und Äste		
Josefchappoli-Trasse		x	Räumung Bäume und Äste		
Josefchappoli-Waldkapelle			Räumung Bäume und Äste		
Beitra-Birch		x	Unterbruch Weg		
Chritzji					
Neubrück					